



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

**ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА**

01103, м. Київ,
вул. Підвисоцького, 40

факс/ тел. (044) 285-18-50 тел. (044) 285-18-50
e-mail: pechdk17@health.kiev.ua e-mail: kndk17@ukr.net
код ЄДРПОУ 01993842

29.11.2018р №061/126-341/1349

Директору Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Гінзбург В.Г.

Шановна Валентино Григорівно!

Відповідно до листа ДОЗ від 21.08.2018 р. № 061-10902/08-01 щодо виділення додаткових коштів для проведення капітальних ремонтів та вжиття всіх необхідних організаційно-правових заходів щодо вчасного освоєння до кінця поточного року тендерним комітетом Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва було проведено закупівлю за процедурою відкритих торгів на капітальний ремонт рентгенівських діагностичних систем (заміна рентгенівської трубки та заміна системи цифровою радіографією). Після проведення аукціонів було визначено переможців. Вартість заміни рентгенівської трубки становить – 607092 тис. грн., та заміна системи цифровою радіографією – 1248525,80 грн. Загальна вартість капітального ремонту складає – 1855617,80 грн. Остання дата підписання договорів згідно «Закону України про публічні закупівлі» – **30 листопада 2018 року.**

З метою уникнення порушень чинного законодавства в сфері публічних закупівель та для повноцінного функціонування лікарні (діюча рентгенівська трубка та система цифрової радіографії вичерпали свій ресурс, що впливає на стабільність роботи всієї рентгенівської діагностичної системи, що в свою чергу може призвести до зупинки роботи рентгенологічного відділення), просимо Вас терміново розглянути можливість виділення додаткових коштів в сумі **1855617,80 грн. по КЕКВ 3132** для забезпечення стабільної роботи лікарні. Відповідно до чинного законодавства договори не можуть бути підписані без виділених асигнувань.

Головний лікар

В Терещенко

**Акт
перевірки технічного стану**

рентгенівської діагностичної системи DUO Diagnost (виробник Phillips) з серійним номером 1235 (інвентарний номер 10490231), 2006 року випуску, яка знаходиться у рентгенологічному відділенні ДКЛІ №7

від «25» 06 2018 р.

Нами, комісією, у складі:

- Каржина Г.О., заступника головного лікаря з технічних питань ДКЛІ №7;
- Ковриги О.О., провідного інженера з експлуатації та ремонту медичної та електронної техніки ДКЛІ №7;
- Грисюка В.М., інженера енергетика ДКЛІ №7.

склали акт в тому, що 25.06. 2018 року проведено перевірку та обстеження технічного стану рентгенівської діагностичної системи DUO Diagnost (виробник Phillips) з серійним номером 1235, 2006 року випуску, яка знаходиться у рентген відділенні ДКЛІ №7.

Констатовано, що рентгенівська діагностична система DUO Diagnost (виробник Phillips) з серійним номером 1235, 2006 року випуску не працює в повному обсязі. Причина в тому, що рентгенівська трубка RO 1750 з серійним номером 14907A206402, рентгенівської діагностичної системи DUO Diagnost, вичерпала свій ресурс, а саме - 12 років інтенсивної експлуатації, погіршення та суттєве спотворення зображення протягом останніх місяців. Це може привести до відключення рентгенівської трубки та виходу з ладу рентгенівської діагностичної системи DUO Diagnost.

Ремонт силами інженерної служби лікарні неможливий. Необхідна заміна рентгенівської трубки.

Заступник головного лікаря

Провідний інженер

Інженер енергетик

Г.О.Каржин

О.О.Коврига

В.М.Грисюк

**Акт
перевірки технічного стану**

системи цифрової радіографії Kodak Direct CR 500 (виробник Kodak) з серійним номером 3j259, інвентарний номер 10490229, 2006 року випуску, яка входить до складу рентгенівської діагностичної системи DUO Diagnost, яка знаходиться у рентген відділенні ДКЛ№7

від 25.06.2018 р.

Нами, комісією, у складі:

- Каржина Г.О., заступника головного лікаря з технічних питань ДКЛ№7;
- Ковриги О.О., провідного інженера з експлуатації та ремонту медичної та електронної техніки ДКЛ№7;
- Грищенко Ю.М., провідний інженер з експлуатації та ремонту медичного обладнання ДКЛ №7;
- Грисюка В.М., інженера енергетика ДКЛ№7.

склали даний акт в тому, що 25.06.2018 року проведено перевірку та обстеження технічного стану системи цифрової радіографії Kodak Direct CR 500 (виробник Kodak) з серійним номером 3j259, інвентарний номер 10490229, 2006 року випуску, яка входить до складу рентгенівської діагностичної системи DUO Diagnost, яка знаходиться у рентген відділенні ДКЛ№7.

Констатовано, що система цифрової радіографії Kodak Direct CR 500 (виробник Kodak) з серійним номером 3j259, інвентарний номер 10490229, 2006 року випуску, яка входить до складу рентгенівської діагностичної системи DUO Diagnost, не працює в повному обсязі. Причина в тому, що система цифрової радіографії CR 500 вичерпала свій ресурс, а саме – 12 років інтенсивної експлуатації, що може привести до відключення системи цифрової радіографії CR 500 та виведенню неправильної та недостовірної інформації лікарю-рентгенологу.


Ремонт силами інженерної служби лікарні неможливий. Необхідна заміна Системи цифрової радіографії CR 500.


Заступник головного лікаря


Провідний інженер


Провідний інженер

Інженер енергетик

 Г.О.Каржин

 О.О.Коврига

 Ю.М.Грищенко

 В.М.Грисюк