



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


01001 м. Київ, вул. Володимирська, 2, тел. 278-65-45, факс 278-43-23, E-mail: history_museum@ukr.net

«06» 09 2017 р. № 1261 На
№

Голові Постійної комісії
Київської міської ради з
питань житлово-
комунального господарства та
паливно-енергетичного
комплексу

01044, Київ, вул. Хрещатик, 36
В.Д. Бондаренку

Генерального директора
Національного музею історії
України
Сосновської Т. В.
м. Київ, вул. Володимирська, 2



Шановний Володимире Дмитровичу!

Національний музей історії України є провідним музеїним закладом України. В його фондовому зібранні є археологічні пам'ятки історії, стародруки, твори живопису, скульптури, етнографічні колекції та найдієнніші історичні артефакти та багато інших експонатів, збереження яких на сьогоднішній день перебуває під загрозою у зв'язку з постійними зсувом Андріївської гори, впритул до якої, на окраїні Старокиївської гори, розташована будівля музею.

Сама споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення, була збудована в 1937-1939 роках по проекту відомого архітектора І.Ю. Каракиса для розташування в ній першої в Українській Республіці художньої школи. Після Другої Світової війни це приміщення було передано музеєві, колекція якого завжди була найрепрезентативнішою серед усіх музеїв України.

За результатами дослідження стану схилу та стану фундаментів і самої споруди, на сьогодні існує загроза руйнування такої цієї цінної пам'ятки архітектури та, відповідно, загроза збереження музейної колекції, яка є вагомою частиною Музейного фонду України.

Станом на даний час, з врахуванням того, що споруда Національного музею історії України в геоморфологічному відношенні знаходиться фактично на межі стику Андріївської та Старокиївської гори, а це місце являє собою виступ плато високого правого берега Дніпра, обмеженого зі сходу стрімкими схилами в бік Подолу, а з півночі й заходу в бік Кожум'яцького яру. Даної ділянки відноситься до Подільського зсувного масиву високого правого берега р. Дніпра і саме там існує загроза зсуву схилу, впритул над яким розміщена будівля музею. Цей небезпечний стан може спричинити до руйнівних процесів схилу, що потягне за собою руйнування будівлі музею.

Вищезазначений факт чітко підтверджується науково-технічним звітом № 05/17-11-ІГ про інженерно геологічні вишукування на існуючих пагорбах навколо Національного музею історії України (схил перебуває у Подільському районі Подільському районі м. Києва), в якому вбачається, що в межах досліджуваної ділянки є такі негативні процеси та фактори як:

- наявність лесоподібних макропористих супісків ІГЕ 20, які володіють просадними властивостями – тип ґрутових умов за просідання – I;
- наявність процесів поверхневої та струменевої ерозії ;
- наявність строкатості інженерно-геологічного розрізу;
- наявність нестабільності досліджуваного схилу, про що свідчить наявність «п'яного лісу», зсуви, тріщини на будівлі музею та деформації пішохідних доріжок;
- на даний час схили при ґрунтах природної вологості знаходяться в граничному стані. При збільшенні вологості ґрунтів основи схилу, можлива активізація зсувних процесів з катастрофічними наслідками;
- присутність невитриманого тимчасового водоносного горизонту типу «верховодка».

Наявність вищезазначених факторів тягне за собою, катастрофічні наслідки для схилу, і, відповідно, й до споруди музею, якщо терміново не вжити застережних заходів.

Згідно дослідження фахівців, що викладені в науково-технічному звіті про інженерно геологічні вишукування на існуючих пагорбах навколо Національного музею історії України у Подільському районі м. Києва необхідно провести наступні заходи для стабілізації існуючої ситуації, а саме:

- необхідно вжити заходи щодо забезпечення збору поверхневого стоку і його відведення з навколошньої території музею для недопущення насичення водою верхніх шарів ґрунту;
- провести обстеження існуючих дренажно-штолневих систем на схилі та відновити їх ефективне функціонування;
- для стабілізації пагорбів навколо музею, виходячи з виконання розрахунків стійкості схилів передбачити влаштування утримуючих та дренажних протизсувних споруд, а також відновити траво- та деревонасадження на схилах;
- для уabezпечення в стійкому стані схилу необхідно не перезволожувати ґрунти на схилах. Слід підтримувати нормальну роботу дренажних систем і споруд, які відводять поверхневі води, своєчасно усувати витоки з водогінних систем;

- виконати розрахунки підвищення рівнів водоносного горизонту з верхової сторони підпірних споруд за рахунок «баражного» ефекту, який залежить від інтенсивності зовнішнього живлення, особливостей конструкції підпірних та протизсувних споруд і наявності дренажів. Розрахунки виконати з урахуванням вертикального планування;
- при виконанні перерахованих робіт врахувати необхідність ремонту каналізаційних та водостічних мереж музею, тепломагістралі, які проходять по схилу.

Беручи до уваги вище викладене, та з урахуванням катастрофічної ситуації, що склалася навколо Національного музею історії України прошу Вас розглянути на засіданні Постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу питання щодо вжиття невідкладних заходів для укріплення схилів сповзання Старокиївської гори у Подільському районі м. Києва, на якій (за адресою вулиця Володимирська, 2) розташована споруда НМІУ, для унеможливлення подальшого руйнування споруди музею з обов'язковим виконанням відповідних заходів, які потребують виділення коштів для будівництва укріплюючої споруди схилів Старокиївської гори в описаному місці.

Додаток :

- проект науково технічного звіту про інженерно – геологічні вишукування 05/17-11 – ІГ.



З повагою,
Генеральний Директор Національного
музею історії України

Т. В. Сосновська